



CXone Mpower EXPERT

ESXi 主机的 FC HBA 意外脱机

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/FC_HBAs_of_ESXi_hosts_go_offline_...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 04:07:43 GMT

适用场景

- ESXi 6.7 U3
- HBA QLogic SANblade 16 Gb（机架式）（HP HBA SN1100 Q）固件 8.08.204 和驱动程序 3.1.16.0

问题描述

HBA（主机总线适配器）可能会突然脱机，需要硬重新启动主机