



CXone Mpower EXPERT

由于磁盘架温度过高而导致多磁盘崩溃

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Multi-disk_panic_due_to_shelf_over_te...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:32:37 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- FAS8200
- NS22412磁盘架

问题描述

当多个SSD因过热而发生故障时、由于多磁盘崩溃、两个集群节点出现故障。在磁盘出现故障之前、集群收到多个一致的错误(磁盘架温度过高43 C (109 F))。