



CXone Mpower EXPERT

ノードの電源をオンにできない

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Node_cannot_power_on

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:12 GMT

環境

FAS8040

問題

- ノードの電源がオンにならず、コンソールの出力が表示されない
- `System power status` 電源がオフになっていることを報告してください。 `system power on`