



CXone Mpower EXPERT

安装的磁盘上没有 LED

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/No_LED_seen_on_installed_disk

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:29:07 GMT

适用场景

- FAS 系统
- AFF 系统

问题描述

- 在系统中添加新的磁盘架后，尽管满足以下两个条件，但其中一个磁盘的 LED 仍未亮起：

1. ONTAP 正常检测到磁盘，并且“sysconfig -a”输出显示状态正常，如下所示：

```
Cluster::> run -node <node-name> -command sysconfig -a
```

```
04.21: NETAPP    X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (89X0A0PLXXXC)
```

```
04.22: NETAPP    X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (89X0A0DYXXXC)
```

```
04.23: NETAPP    X477_TTCRE04TA07 NA01 3807.8GB 520B/sect (89N0A0LZXXXC)
```

2.将磁盘分配给节点后，可以在备用池中看到该磁盘：

```
Cluster::> run -node <node-name> -command sysconfig -r

Pool0 spare disks

RAID Disk   Device      HA  SHELF BAY CHAN Pool Type  RPM  Used (MB/blks)
  Phys (MB/blks)
-----
Spare disks for block checksum
spare      0b.04.20    0b  4    20  SA:A    0  FSAS  7200 3807816/7798408704
3815447/7814037168
spare      0b.04.22    0b  4    22  SA:A    0  FSAS  7200 3807816/7798408704
3815447/7814037168
spare      0b.04.23    0b  4    23  SA:A    0  FSAS  7200 3807816/7798408704
3815447/7814037168
```