



# CXone Mpower EXPERT

---

## RAID 擦除导致的 MCC 性能影响

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Poor\\_MetroCluster\\_performance\\_durin...](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Poor_MetroCluster_performance_durin...)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 10:27:41 GMT

### 适用场景

- ONTAP 9
- MCC

### 问题描述

- 在 MCC 环境中运行 RAID 擦洗时，延迟会增加。
- 延迟增加主要来自磁盘层。
- 本地丛中的前端 IOS 和磁盘 IOS 保持稳定