



Brocade SanNAV 分区功能不可靠

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/Broadcom-KBs/Brocade_SanNav_zoning_function_i...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 10:05:24 GMT

适用场景

- Brocade
- SanNAV 2.1

问题描述

- 编辑时 `Defined Zone configuration`，分区配置不会从更 `Defined` 改为 `Modified`。
- 打开后 `defined configuration`，先前删除的分区仍存在。
- 创建新的区域别名时 `Connected Product Port`，名称将显示旧值。但是，在 `清单-> 存储端口` 和 `SAN 交换机` 上，这些名称是正确的。