



---

## CN1610 无响应

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/NetApp-KBs/CN1610\\_is\\_unresponsive](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/Switches/NetApp-KBs/CN1610_is_unresponsive)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 03:53:46 GMT

### 适用场景

- CN1610 集群网络交换机

### 问题描述

- CN1610 集群互连交换机无响应
- 通过 SSH 或直接控制台连接无响应。
- 任何交换机端口的链路指示灯均不亮。
- 交换机不再转发数据包。
- 交换机重新启动未解决。