



CONTAPEXT-633：由于“设置了 L2 缓存中断的 CRIT ICDISPR 寄存器”，ATTO FibreBridge 7500 意外重启

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/MC/MC-Issues/CONTAPEXT-633>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:24:21 GMT

问题描述

ATTO FibreBridge 7500 重新启动并出现错误 [已设置 L2 缓存中断的 CRIT ICDISPR 寄存器]