



---

## CONTAPEXT-2005 : ATto 7600光纤桥意外重新启动、并显示错误HW代码 : L4监护程序0 Warm

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/MC/MC-Issues/CONTAPEXT-895>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:31:33 GMT

### 问题描述

ATto 7600 FBRIBR桥 重新启动、并在网桥事件日志中记录以下内容：

- 04CB33 00 : 00 : 06 01/00 info Reset。硬件代码：L4监护程序0热
- 04CB34 00:00:06/01/00信息重置。原因：Unhandled HW监视器中断
- 04CB35 03:29:069/20/24 SYS系统日期已更改。当前日期：[2024年9月20日]
- 04CB36 03 : 29 : 06 2016年9月20日信息启动/重置已发生(001P)