



---

## CFBMC-3371：如果仅为BMC配置了IPv6地址、则ONTAP与配对BMC的通信可能不起作用

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CFBMC-3371>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:21 GMT

### 问题描述

- 如果在特定存储系统上仅为BMC配置了IPv6地址、则与HA配对节点的BMC的ONTAP通信可能无法正常工作。
- 此问题描述可能会导致配对BMC的ONTAP命令失败、例如system node power show、system node power on和system node power off。