



CHW-2550 : FAS9000 在热闪存更换期间发生 WDR

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CHW-2550>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:34:10 GMT

问题描述

当执行下方链接的热闪存缓存过程时，控制器出现看门狗重置并重新启动

<https://docs.netapp.com/us-en/ontap-...-hot-swap.html>