



CONAP-203206：连接到两个Cisco NX9336集群交换机之一的端口出现链路不活动

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-203206>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:32 GMT

问题描述

- 对于仅连接到其中一个集群交换机的集群端口、可以在事件日志中查看链路关闭/链路启动消息。
- 挡板偶尔发生、不会遵循某种模式。