



CONAP-211622：由于ONTAP证书不兼容、SSL升级预验证检查失败

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-211622>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:28:52 GMT

问题描述

由于SSL证书不兼容、ONTAP升级预验证检查失败、因为ONTAP无法从基板管理控制器(BMC)获取传感器信息。