



---

## CONAP-293836 : BIOS 20.2.2和Loader 8.3.0的增强功能

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-293836>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:27:11 GMT

### 问题描述

适用于AFF A1K、AFF A90、AFF A70、ASA A1K、ASA A90、ASA A70、FAS90和FAS70系统的20.2.2和8.3.0 8.3.0提供了错误修复和可靠性增强功能。