



## CONTAP-326986：全新 WD London D 驱动器固件的可靠性改进

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-326986>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:31:12 GMT

### 问题描述

- 驱动器遇到内部事件并中断 Skip Write 命令。
- 中断导致 Skip Write 命令中止，导致 Skip Write 命令超时。
- 固件忽略其他 Skip 命令（或任何其他此类操作）请求的任何中断，并在响应之前继续完成 Skip Mask Page 传输。

### OSSG

营销零件 型号\_ID 容量 更新至

X389A X389\_WLNDE22TA07 22TB NA01

X397A X397\_WLNDE22TA07 22TB NA01