



CONTAP-390170 : *S5430* 驱动器的 0401 固件

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-390170>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:41 GMT

问题描述

- 0401 驱动器固件版本适用于型号 ID 为 X4030S5430* 的驱动器，包括一项提高连接稳定性的更改。

受影响驱动器的零件号和标识列表
零件号 型号 ID 容量 更新固件至

X4030	X4030S543030TNVF	30TB	0401
X4032	X4032S543015TNVF	15TB	0401