



CONTAP-432426 : BIOS 20.4.1 和 LOADER 8.4.4 的增强功能

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-432426>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 11:20:40 GMT

问题描述

AFF A1K、AFF A90、AFF A70、AFF C80、ASA A1K、ASA A90、ASA A70、FAS90 和 FAS70 系统的 BIOS 20.4.1 和 LOADER 8.4.4 包括错误修复和可靠性增强。