



---

## CONTAP-94740 : 当配对节点脱机时、基板管理控制器(BMC)固件更新

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-94740>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:31:29 GMT

### 问题描述

当节点处于接管状态时、可能会发生BMC更新。