



NiCE

CONTAP-320入：将缓冲区指针添加到列表时mpCleaner线程挂起

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/FS_Issues/CONTAP-320933

Updated: Wed, 15 Jul 2026 11:14:41 GMT

问题描述

由于mpCleaner线程运行时间较长、存储控制器上的某个处理器发生了panicked。

当前线程运行超过5秒会导致CPU挂起崩溃、即mpCleaner线程。

发生可更正的机器检查错误、指示L1/L2缓存中CPU和内存之间的问题描述。这不是硬件问题描述、因为CECC错误计数为零。