



NiCE

CONTA-331950：在特定平台上读取压缩的块时、可能会发生控制器中断。

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/FS_Issues/CONTAP-331950

Updated: Thu, 04 Jun 2026 04:17:47 GMT

问题描述

在极少数情况下、在特定NetApp平台上、对压缩块初始化重复读取的应用程序可能会发生发生原因控制器崩溃。

此问题描述适用于具有QAT卡的平台- A1K、A70和A90。