



NiCE

CONTAP-430807 : FSx ONTAP 文件系统的微核生成失败

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/FS_Issues/CONTAP-430807

Updated: Wed, 03 Jun 2026 22:10:49 GMT

问题描述

- Microcore generation failure、EMS报告以下错误消息：

3月18日星期二 21:37:51 +0000 [Fsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-01 : waflexempt02 : coredump.micro.failed : error] : 微核生成失败。