



NiCE

CONTAP-8066：收集统计信息时计数器管理器操作超时并导致控制器中断

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/FS_Issues/CONTAP-80619

Updated: Thu, 04 Jun 2026 05:24:11 GMT

问题

如果收集和计算计数器管理器统计信息的系统操作运行很长时间、则可能会使节点意外重新启动发生原因。

```
process on cpu2 hung (CCMA-Worker) for 5008 milliseconds! in SK process CCMA-Worker on release 9.8P12
```

发生这种情况时、可能会导致控制器中断。