



---

## CONTAP-207993：重新引入原始主板进行故障排除时，在交还期间幸存的 HA 配对节点出现多磁盘崩溃

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap\\_OS/OS-Issues/CONTAP-207993](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-Issues/CONTAP-207993)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:25:11 GMT

### 问题描述

在更换主板期间，出于任何故障排除目的重新引入原始主板后，HA 对中的幸存节点在回馈操作期间会遇到多磁盘死机。