



## CONTAP-56708：由于未正确报告高 I/O 延迟，HDD 出现故障

[https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap\\_OS/RAID\\_Issues/CONTAP-56708](https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/RAID_Issues/CONTAP-56708)

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:37 GMT

### 问题描述

ONTAP 失败，出现以下错误：

[node1: scsi\_cmdblk\_strthr\_admin: scsi.cmd.checkCondition:error]: 磁盘设备 0b.00.1: 检查条件：CDB 0x8a:00000006e16bd600:00000200: Sense Data SCSI:aborted command - (0xb - 0x4b 0x6 0x0)(2030)。

[node1: scsi\_cmdblk\_strthr\_admin: scsi.cmd.retrySuccess:debug]: 磁盘设备 0b.00.1: 重试后请求成功 #1/#0: cdb 0x8a:00000006e16bd600:00000200 (2276)。

[node1: disk\_latency\_monitor: shm.threshold.ioLatency:debug]: 磁盘 0b.00.1 已超出当前窗口中预期的 IO 延迟时间，平均延迟时间为 91430 msecs 和...

[node1: disk\_latency\_monitor: shm.threshold.ioLatency:debug]: 磁盘 0b.00.1 已超出当前窗口中预期的 IO 延迟时间，平均延迟时间为 84852 msecs 和...

[node1: disk\_latency\_monitor: shm.threshold.ioLatency:debug]: 磁盘 0b.00.1 已超出当前窗口中预期的 IO 延迟时间，平均延迟时间为 77736 msecs 和...

[node1: disk\_latency\_monitor: shm.threshold.highIOLatency:error]: 磁盘 0b.00.1 超出平均 IO 延迟阈值，将被建议故障处理。