



CONTAP-194791 : 由于操作系统类型无效、BCOMCKA中出现页面错误

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/da/SAN/SAN-Issues/CONTAP-194791>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 08:48:09 GMT

问题描述

在处理"BCOMCKA CMD LUN GET inomy info"时、LUN的操作系统类型已损坏、从而导致中断。