



---

CONTAP-344585: 版本 9.14.1P8 (C) 上 SKprocess nblade0 中的 VA 0xffff680896c4068 cs:rip 0x20:0xffffffff9fc49e5a rflags 0x10246 出现页面错误 (主管读取数据, 页面不存在)

<https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/da/S3/S3-Issues/CONTAP-344585>

Updated: Wed, 22 Apr 2026 11:40:13 GMT

## 问题描述

套接字监听器正在等待 PCP 连接。本地端口 443 上的 PCP 连接参数已损坏或无效, 从而导致页面错误。